



지정 피난소 · 지정 긴급 피난 장소 일람

○ : 피난가능 × : 피난 불가 - : 상황에 따라 개설
※마츠모토시의 「지정 피난소」는, 「지정 긴급 피난 장소」도 겸하고 있습니다.

| 명칭 | 소재지 | 대상으로 하는 비정상인 현상의 종류 | 토사 재해 |
|------------------------|-----------|------------------------|-------|
| ①미도리가오카 시민 농원 체험 학습 시설 | 나카가와1747 | × | |
| ②아이다 중학교 | 아이다8923 | ×교정, 체육관/○학교 건물[2층 이상] | |
| ③구나카가와 초등학교 | 나카가와1582 | ×교정/○학교 건물[2층 이상] | |
| ④구 고조 초등학교 | 고조6391 | ×교정/○학교 건물[2층 이상] | |
| ⑤고조 취락 생활 환경 시설 | 고조6897-1 | × | |
| ⑥시가 데이서비스 센터푸쿠쿠쿠 노 사토 | 아이다1098 | ○ | |
| ⑦시가 출장소 | 아이다1001-1 | ○ | |
| ⑧시가 초등학교 | 아이다1113 | ○ | |
| ⑨후타바 보육원 | 아이다696 | ○ | |
| ⑩민등산 시민 농원 체험 학습 시설 | 토리데481-1 | ○ | |
| ⑪다목적 연수 후레아이 센터 | 아나자와98-1 | × | |

| 명칭 | 소재지 | 대상으로 하는 비정상인 현상의 종류 | 토사 재해 |
|--------------------|-----------|---------------------|-------|
| ⑫송이버섯 산장 별관 히가시야마관 | 아나자와756 | × | |
| ⑬시가 보건 센터 | 나나아라시85-2 | ○[2층 이상] | |
| ⑭니시키베 보육원 | 나나아라시85-2 | × | |

| 명칭 | 소재지 | 대상으로 하는 비정상인 현상의 종류 | 토사 재해 |
|-----------------------|----------|---------------------|-------|
| ⑮구 아이다 초등학교 교정 | 아이다518 | × | |
| ⑯아나자와 운동 공원 | 토리데121 | × | |
| ⑰시가 B&G해양 센터(옥외) | 아나자와779 | × | |
| ⑱금부 운동 광장(금부 초등학교 교정) | 나나아라시224 | × | |

범례

토사 재해 경계구역

급경사지의 붕괴: 경계구역, 특별 경계구역
토석류: 경계구역, 특별 경계구역
산사태: 경계구역

지정 피난소: 재해의 위험성이 있어, 피난한 주민들을 재해의 위험성이 없어지기까지 필요한 동안 체류시키는 경우나, 재해에 의해 집으로 돌아올 수 없게 된 주민들을 일시적으로 체류시키는 경우에 개설하는 시설

지정 긴급 피난 장소: 재해가 발생해, 또는 발생할 우려가 있는 경우에, 그 위험으로부터 피하기 위한 피난의 장소

고속도로, 철도(JR), 활단층(위치 확실), 활단층(잠복 부분), 국도, 철도(사철), 활단층(위치 불확실), 추정활단층, 지방도로, 하천·수역, 토우코크 변형

토사 재해란

토사 재해란, 급경사지의 붕괴·토석류·산사태, 구배의 갑작스러운 산이나, 벼랑, 계류가 있는 지역에 발생합니다.

급경사지의 붕괴

비나 지진 등의 영향으로 지반이 느슨해져, 돌연 경사면이 붕괴되는 현상.

토석류

산이나 강을 구성하는 토사가 큰 비 등에 의해 발생하는 대량의 물과 함께 격렬하게 밀려나는 현상.

산사태

지하수 등의 영향에 의해, 경사면을 구성하는 흙덩이가 경사면 아래쪽으로 크고 미끄럼 내는 현상.

토사 재해의 징조 현상

토사 재해의 발생전에는, 징조 현상이 보이는 일이 있습니다. 벼랑의 근처나 벼랑의 계류 부근에 살고 있는분은, 징조 현상 등에 의해 위험을 느끼면 즉시 피난해 주세요. 그 때는 근린에의 소식을 부탁드립니다. 안전을 확보한 뒤, 마츠모토시에 연락해 재해 정보를 제공해 주세요.

급경사지의 붕괴

- 자갈이 떨어지고있다
- 절벽에서 솟아나는 물
- 벼랑에 균열이 발생한다

토석류

- 산에서 들리는 소음
- 물이 탁한 유수나 나무가 섞인다
- 비가 계속되는데 강의 물이 줄어든다

산사태

- 지면에 균열을 할 수 있다
- 지면이 함몰·융기 한다
- 늪이나 우물의 물이 탁해진다
- 경사면에서 물이 분출한다

토사 재해 경계 구역이란

나가노현이 토사재해방지에 근거해, 토사 재해에의 주의가 필요한 구역으로서 토사 재해 경계구역을 지정해 있습니다. 토사 재해 경계구역은, 경사지의 형태에 주목해 일률적으로 지정되는 것입니다. 구역으로 지정되는 것이 직접 토사 재해의 위험성을 나타내고 있는 것이 아닙니다.

급경사지의 붕괴

토석류

산사태

토사 재해 경계구역
토사 재해의 우려가 있는 구역 (옐로우 존)

토사 재해 특별 경계구역
토사 재해 경계구역 가운데, 건축물에 손상·파괴가 생겨 주민에게 현저한 위해가 생길 우려가 있는 구역 (레드 존)

택지 건물 거래에 있어서의 조치
경계구역에서는, 택지 건물 거래 업자는, 해당 택지 또는 건물의 매매등에 해당해, 경계구역내인 취지에 대해 중요 사항 설명을 실시하는 것이 의무화되고 있습니다.

●경계 피난 체제의 정비
재해 정보의 전달이나 피난을 빨리 할 수 있도록 경계 피난 체제의 정비를 도모할 수 있는 [마츠모토시]

●건축물의 구조 규제
건축물의 구조가 안전하지 어떤지 건축 확인이 되는 [마츠모토시]

●특정의 개발 행위에 대한 허가제
주택 택지 분양이나 배려자 이용 시설의 건축을 위한 개발 행위는, 기준에 따른 것에 한계 허가되는 [나가노현]

●건축물의 이동 권고
현저한 손상·파괴가 생길 우려가 있는 건축물의 소유자에 대해, 이전등의 권고를 도모할 수 있는 [나가노현]