


発生土受入れ地の水質モニタリングについて

発生土受入れ地周辺の水質調査を、全15カ所で毎月実施しております。

今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。

(表の値は下図⑫の河川水の結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)



測定点⑫（森の子養魚場様上）

水質測定結果

項目	測定値	基準値
ひ素	0.005mg/L 以下	0.01mg/L 以下
ふっ素	0.05mg/L 以下	0.8mg/L 以下

※ひ素、ふっ素共測定可能限界以下となっています

測定日：令和7年8月1日

◆ 工事に関するお問い合わせ先

- 施工業者 株式会社銭高組 奈川渡改良1号トンネル工事 作業所
 TEL 0263-87-8155
- 発注者 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所
 松本国道出張所 TEL 0263-25-5752

※裏側に新入山トンネル工事のお知らせがあります。