

受付番号	通報日	場所	内容	対応
1	8月2日	中山	陥没	対応済み
2	8月2日	深志2丁目	舗装の剥がれ	対応済み
3	8月7日	中央1丁目	歩道のピンコロ抜け	対応済み
4	8月7日	中央1丁目	歩道のピンコロ抜け	対応済み
5	8月9日	梓川	陥没	対応済み
6	8月9日	美須々2丁目	グレーチング枠破損	松本建設事務所へ対応を依頼
7	8月10日	安曇	ガードレール破損	西部農林課へ対応を依頼
8	8月10日	安曇	ガードレール破損	西部農林課へ対応を依頼
9	8月10日	安曇	ガードレール破損	西部農林課へ対応を依頼
10	8月10日	中央2丁目	水たまり	対応済み
11	8月3日	惣社	陥没2カ所	対応済み
12	8月13日	中条	舗装の剥がれ	対応済み
13	8月11日	南松本	陥没	松本国道出張所へ対応を依頼
14	8月13日	中央4丁目	穴	対応済み
15	8月16日	島立	カーブミラー庇破損	対応済み
16	8月17日	安曇	側溝破損	請負で補修予定
17	8月17日	神林	穴	松本建設事務所へ対応を依頼
18	8月17日	新村	グレーチング下駄破損	対応済み
19	8月18日	中山	陥没	対応済み
20	8月19日	中山	路肩崩れ	対応済み
21	8月19日	島立	陥没	対応済み
22	8月19日	宮淵3丁目	剥がれ	対応済み
23	8月19日	梓川	穴	松本建設事務所へ対応を依頼
24	8月20日	中山	陥没	対応済み
25	8月21日	中央2丁目	石板がたつき	対応済み
26	8月22日	中央2丁目	誘導ブロック欠損	対応済み
27	8月24日	岡田下岡田	穴	対応済み
28	8月24日	里山辺	穴	対応済み
29	8月25日	寿豊丘	舗装寄り	松本建設事務所へ対応を依頼
30	8月26日	島内	側溝破損	対応済み
31	8月28日	波田	水たまり	経過観察
32	8月29日	寿中1丁目	クラック	請負で補修予定
33	8月29日	寿中1丁目	クラック	請負で補修予定
34	8月29日	横田4丁目	側溝間詰破損	対応済み
35	8月31日	波田	穴	対応済み
36	8月31日	宮田	路肩沈下	工法検討
37	8月31日	大手2丁目	歩車道境界ブロックずれ	対応済み

38	8月31日	丸の内	石板欠損	対応済み
39	8月31日	丸の内	石板沈下	請負で補修予定
40	8月31日	本庄2丁目	剥がれ	対応済み
41	8月31日	大手4丁目	石板割れ	請負で補修予定