

【状況写真】



玄関側



老朽化が進行し、柱及び外壁が崩れた部分。(隣家側から撮影)


位置図



島立地区地域づくりセンター

島立小学校

対象の特定空家等



縮尺 1 : 2500

