

平成27年度 水道水の放射性物質測定結果（1 / 2）

採取年月日	採取場所	放射性セシウム Cs-134 (Bq/kg)	放射性セシウム Cs-137 (Bq/kg)
4月13日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	—	—
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
5月11日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
6月1日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
7月6日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	—	—
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
8月3日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
9月7日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ 松塩水道用水については、松塩水道用水管理事務所にて測定を行わない月に実施 ・ 検出下限値は以下のとおり Cs-134 : 1(Bq/kg) Cs-137 : 1(Bq/kg) 		

平成27年度 水道水の放射性物質測定結果 (2/2)

採取年月日	採取場所	放射性セシウム Cs-134 (Bq/kg)	放射性セシウム Cs-137 (Bq/kg)
10月 5日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	—	—
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
11月 9日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
12月 7日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
1月 19日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	—	—
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
2月 1日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
3月 7日	【松塩水道用水】 今井第2配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【松本地区】 島内第1水源	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水池	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ 松塩水道用水については、松塩水道用水管理事務所で測定を行わない月に実施 ・ 検出下限値は以下のとおり Cs-134 : 1(Bq/kg) Cs-137 : 1(Bq/kg) 		