

令和2年度 水道水中の放射性物質測定結果

採取年月日	採取場所	放射性セシウム Cs-134 (検出下限値:1Bq/kg)	放射性セシウム Cs-137 (検出下限値:1Bq/kg)
5月11日	【松本地区】 島内第1水源地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
8月3日	【松本地区】 島内第1水源地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
11月16日	【松本地区】 島内第1水源地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下
2月1日	【松本地区】 島内第1水源地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【四賀地区】 金山低区配水地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【梓川地区】 小室浄水場	検出下限値以下	検出下限値以下
	【波田地区】 男女沢浄水場	検出下限値以下	検出下限値以下
	【安曇地区】 檜の木配水地	検出下限値以下	検出下限値以下
	【奈川地区】 木曾路原減圧槽	検出下限値以下	検出下限値以下